



RADNY MIASTA BYDGOSZCZY
JAROSŁAW WENDERLICH

551,2,

Bydgoszcz, 02.04.2024

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Rada Miasta Bydgoszczy

wpływ
dnia 02.04.2024

nr wpływu *h. d. 5675*

ilość załączników sztuk *Wenderlich*

Szanowna Pani

Monika Matowska

Przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy

Na podstawie art.24 ust.3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym składam interpelację do Prezydenta Bydgoszczy dot. przebudowy Placu Kościeleckich.

Miasto pozyskało środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę Placu Kościeleckich. Tymczasem na płytach koło kościoła Jezuitów można zaobserwować plamy podobne do tych, które występują na bydgoskim Starym Rynku? Mając na uwadze powyższe proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Kiedy planowane jest otwarcie Placu Kościeleckich?
2. Z czego wynikają plamy na płytach znajdujące się na załączonym zdjęciu?

Z poważaniem

Jarosław Wenderlich





Bydgoszcz, dnia 11.04.2024 r.

RM.0003.551.2.2024

Pan
Jarosław Wenderlich
Radny Rady Miasta Bydgoszczy

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na Pana pytania z dnia 02.04.2024 r., dotyczące przebudowy Placu Kościeleckich informuję, że:

- ad. 1. Etap 1 inwestycji, tj. północna jezdnia, chodnik oraz większy obszar części centralnej został otwarty w dniu 27.03.2024 r. (uzyskał pozwolenie na użytkowanie). Otwarcie 2 etapu Placu Kościeleckich, tj. południowa i zachodnia jezdnia, chodnik oraz pozostały obszar części centralnej, planowane jest na dzień 05.06.2024 r. zgodnie z obecnym terminem zakończenia robót, zawartym w umowie o roboty budowlane.
- ad. 2. Plamy znajdujące się na płytach, uwidocznione na załączonym przez Pana zdjęciu, wynikają z opadów deszczu oraz z rodzaju materiału. Granit, z którego wykonane są płyty chodnikowe na przedmiotowej inwestycji jest materiałem nieprzepuszczającym wodę oraz nisko nasiąkliwym, natomiast niektóre kolory mogą wchłaniać wilgoć po dłuższym kontakcie. Po wyschnięciu zawilgocenia nie powinny zostawić żadnego śladu więc dopóki woda do końca nie odparuje będzie na nim występowała wilgoć uwidaczniająca się w postaci ciemniejszych przebarwień na jego płaszczyźnie. Przedmiotowe płyty są pod obserwacją Inwestora oraz Wykonawcy. Obecne warunki pogodowe nie pozwalają na jednoznaczne określenie przyczyny powstania plam, a więc jeżeli do końca inwestycji przebarwienia te nie ustąpią Wykonawca zobowiązał się do wymiany przebarwionych płyt na nowe.

Ponadto zwracam uwagę, iż przedmiotowa inwestycja w chwili obecnej **nie jest objęta dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I.**

Z poważaniem,