



PREZYDENT BYDGOSZCZY
Rafał BRUSKI

Bydgoszcz, dnia 22 sierpnia 2024 r.

RM.0003.39.1.2024

Pan Szymon Róg

Radny Rady Miasta Bydgoszczy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 8 sierpnia br. dotyczącą problemu odpływu ścieków z budynku przy ulicy Fiołkowej 8, w załączeniu przekazuję wyjaśnienia w powyższej sprawie otrzymane od Pana Stanisława Drzewieckiego, Prezesa Zarządu spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy.

*z powiadomienia
Rafał Bruski*

Załączniki:

1 - pismo MWiK z dnia 20 sierpnia br.





MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł

Nr BDO 000024031

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska

Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga

Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

NO.071/0028/2024

Bydgoszcz, dnia 20.08.2024r.

Pan Szymon Róg
Radny Rady Miasta
Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

dot. interpelacji nr RM.0003.39.1.2024

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o., w odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, dotyczącą problemu z odpływem ścieków z budynku przy ul. Fiołkowej 8 w Bydgoszczy informuje, że przyłącze (odcinek łączący od kanału do granicy nieruchomości) został wybudowany i odebrany protokolarnie w dniu 06 sierpnia 1999 r. przez Urząd Miasta Bydgoszczy. Zgodnie z dokumentacją projektową dla nieruchomości przy ul. Fiołkowej 8 zostało wykonane przyłącze do istniejącego wówczas szamba.

Odcinek tego przyłącza został przekazany na stan majątkowy do MWiK. Przyłącze należące do Spółki jest w dobrym stanie technicznym – ocena na podstawie przeglądu TV z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Problemem jest odcinek kanalizacji należący do właściciela nieruchomości, który zaadoptował istniejące szambo na studnię rewizyjną. Przez szambo została poprowadzona rura tworzywowa, która wisi bez żadnego mocowania na długości ok. 3,5 m (rozpiętość szamba). W studni nie ma w sposób prawidłowy wykonanego dna, nie ma też kinety, co jest elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania przepływu ścieków.

Rozwiązaniem jest wykonanie przez właściciela nieruchomości naprawy w należącej do niego studni, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie, jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej.

Dodatkowo, wykonując kontrolę w zakresie zgłoszonego problemu niesprawności przyłącza, zostało stwierdzone nielegalne odprowadzanie wód opadowych z terenu nieruchomości do kanalizacji sanitarnej (podłączone rynny), co jest niezgodne z przepisami.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. NO a/a.

Prezes Zarządu

mgr inż. Stanisław Drzewiecki