

405.1.



Bydgoszcz, 4 października 2022r.

Szymon Róg
Radny Rady Miasta Bydgoszczy

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY	
Rada Miasta Bydgoszczy	
wpływ	04. 10. 2022
dnia	<i>l. d. 4248</i>
nr wpływu	<i>l. d. 4248</i>
ilość załączników sztuk	<i>l. d. 4248</i>

Szanowny Pan
Rafał Bruski
Prezydent Miasta Bydgoszczy
za pośrednictwem
Pani Moniki Matowskiej
Przewodniczącej Rady Miasta

w sprawie wzmocnienia nasypu w rejonie ul. Bronikowskiego

Szanowny Panie Prezydencie

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta w dn. 28 września przedmiotem korekty uchwały budżetowej było m.in. zwiększenie wydatków w celu „wzmocnienia nasypu w rejonie ul. Bronikowskiego”; koszt zadania: 500tys.zł. Pan Skarbnik informował, iż ze sporządzonej ekspertyzy inżyniersko-geodezyjnej „wynika konieczność niezwłocznego wykonania naprawy nasypu, gdyż dalsze wyłukiwanie cząstek gruntu może prowadzić do stanu awaryjnego”, jednocześnie określił, iż „nie rozwiązuje to tego pytania”, o jakie wnosiłem.

Proszę o szerszą informację w tej materii:

- 1) o jakim fragmencie ul. Bronikowskiego mówimy?
- 2) Kto jest winny konieczności wykonania prac naprawczych?
- 3) Kiedy należy spodziewać się realizacji prac?
- 4) Czy prowadzone prace spowodują utrudnienia w ruchu kołowym na tym newralgicznym odcinku zachodniej części Bydgoszczy?

Z wyrazami szacunku

(-)

Szymon Róg



Bydgoszcz, dnia 13 października 2022 r.

RM.0003.405.1.2022

Pan

Szymon Róg

Radny

Rady Miasta Bydgoszczy

Dotyczy: wzmocnienie nasypu w rejonie ul. Bronikowskiego

w odpowiedzi na interpelację z dnia 05.10.2022r w sprawie wzmocnienia nasypu w rejonie ul. Bronikowskiego uprzejmie wyjaśniam, że w ramach bieżących kontroli dróg zaobserwowano deformację nawierzchni i nasypu na ul. Bronikowskiego na dojeździe do „Starego” mostu przez Kanał Bydgoski (śląd starej ul. Grunwaldzkiej). W związku z powyższym zlecono wykonanie badań geotechnicznych i przygotowanie opinii celem ustalenia przyczyny osiadania nawierzchni.

W wyniku przeprowadzonych prac geotechnicznych ekspert zalecił wykonanie następujących działań: lokalna naprawa podłoża nasypu wraz z kanalizacją deszczową. Jako główną przyczynę w/w deformacji ekspert uznał wypłukiwanie gruntu nasypu wodami opadowymi. W związku z powyższym podjęto działania celem zabezpieczenia środków na naprawę tego miejsca. Realizacja planowana jest w II kwartale 2023 roku i związane z tym będzie czasowe wyłączenie z ruchu dojazdu do „Starego” mostu nad Kanałem Bydgoskim. Wstępnie zakłada się, że zachowany zostanie ruch wzdłuż ul. Bronikowskiego w kierunku ul. Nakielskiej. Czasowo ruch zostanie przekierowany na ul. Flisacką w Bydgoszczy.