

427.2



Bydgoszcz, 4 stycznia 2023r.

Szymon Róg
Radny Rady Miasta Bydgoszczy

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Miasto Bydgoszcz

04.01.2023

nr wpływu 45,22

ilość załączników sztuk 1

Szanowny Pan
Rafał Bruski
Prezydent Miasta Bydgoszczy
za pośrednictwem
Pani Moniki Matowskiej
Przewodniczącej Rady Miasta

w sprawie stanu torowiska tramwajowego w ciągu ul. Nakielskiej

Szanowny Panie Prezydencie

Dn. 9 października 2022r. na wysokości kortów tenisowych w okolicy skrzyżowania ul. Nakielskiej z Chłodną wykolejeniu uległ tramwaj Swing linii nr 3. Od tamtego czasu na tym odcinku obowiązuje znaczące ograniczenie prędkości dla tramwajów. Z kolei 15 grudnia 2022r. jednoczesne uszkodzenie szyn na wysokości nieruchomości przy ul. Nakielskiej 46 i 58 (na tym obszarze dokonywano wielogodzinnych napraw) wstrzymało ruch tramwajów nieomal na 2 dni.

Mając powyższe na uwadze proszę o udzielenie informacji:

- 1) Czym spowodowane było wykolejenie tramwaju w dn. 09.10.2022r. oraz uszkodzenie szyn tramwajowych w dn. 15.12.2022r.?
- 2) Kiedy zostanie dokonana naprawa szyn z pierwszego przywołanego przypadku?
- 3) Czy dokonano pełnej naprawy szyn z grudniowego zdarzenia?

Z wyrazami szacunku
(-)
Szymon Róg



ZASTĘPCA PREZYDENTA BYDGOSZCZY
Miroslaw KOZŁOWICZ

Bydgoszcz, 18 .01.2023 roku

RM.0003.427.2.2022

Nr wpływu 467
TS/0506/002/23

Pan
Szymon Róg
Radny Rady Miasta Bydgoszczy

Dotyczy: stanu torowiska w ciągu ul. Nakielskiej

w odpowiedzi na Pana zapytanie informuje, że służby MZK nie ustaliły jednoznacznie przyczyny wykolejenia tramwaju w dniu 09.10.2022 roku, w pobliżu skrzyżowania ul. Nakielskiej z ul. Chłodna. Ruch tramwajowy został wstrzymany na około półtorej godziny. Służby utrzymaniowe w dniu wykolejenia sprawdziły stan techniczny torowiska, dokonując korekty toru w planie i profilu poprzez częściową regulację torowiska. Dodatkowo, w dniu 11.10.2022 roku w miejscu wykolejenia zostało wprowadzone ograniczenie prędkości do 15 km/h. W chwili obecnej trwają prace nad dokumentacją projektową związaną z nowym torowiskiem tramwajowym na przedmiotowym obszarze.

W dniu 15.12.2022 roku ruch tramwajowy został wstrzymany na około 6 godzin. Tramwaje nie kursowały pomiędzy godziną 4.38 a 10.30. Wstrzymanie ruchu tramwajowego było spowodowane pęknięciem szyn z powodu niskich temperatur, co skutkowało wylaczeniem napięcia w podstacji trakcyjnej (brak ciągłości w przepływie prądu).

podanie